NAI)范围内。其中 NAI 也可以为 ALL(默认设置)、P 或元件名。

使用提示:有关参数退化的详细情况见《ANSYS 建模与网格划分》。

相类似的命令是对体进行操作,其相关的操作路径和命令使用格式为:

GUI: Main Menu > Preprocessor > Modeling > Check Geom > Show Degeneracy > List Degen Volus Main Menu > Preprocessor > Modeling > Operate > Booleans > Show Degeneracy > List Degen Volus

使用格式, VDGL, NV1, NV2, NINC ! 列出体上处于参数退化状态的关键点

4.2.3 实体缩放与几何量的计算(Scale & Calc Geom)

1. "KPSCALE" 命令

GUI: Main Menu > Preprocessor > Modeling > Operate > Scale > Keypoints

使用功能:对关键点进行缩放操作。其对话框如图 4-67 所示。

使用格式: KPSCALE, NP1, NP2, NINC, RX, RY, RZ, KINC, NOELEM, IMOVE

其中:

Sector and show

NP1,NP2,NINC: 将要进行缩放的关键点编号范围,按 NINC 增量从 NP1 到 NP2。其中 NPI 也可以为 ALL、P 或元件名。

RX.RY.RZ:在激活坐标系下,施加于关键点X、Y和Z方向坐标值的比例因子。可参 考命令"VEXT"的详细说明。

KINC: 生成关键点的编号增量。若值为0. 由系统自动编号。

NOELEM: 是否生成节点和单元的控制键, 它的值如下。

- 0: 如果存在节点和点单元,则按比例生成相应的节点和点单元。
- •1:不生成节点和点单元。

IMOVE: 表示关键点是否被移动或重新牛成:

- 0: 原来的关键点不动,重新生成新的关键点。
- 1: 不生成新的关键点,原来的关键点移动到新的位置,这时 KINC 和 NOELEM 无效。 在其源位置处的网格和节点也被移动。

使用提示:对关键点按一定比例缩放可以生成新的关键点以及相应的网格。生成关键点 的 MAT、TYPE、REAL 和 ESYS 等属性与原来的关键点相同,与当前的属性设置无关。比例 缩放在当前激活坐标下进行,而关键点可以在任何坐标系中生成。建议不要在环形坐标系中 使用该命令。

操作示例: 如图 4-68 所示, 先生成左面 1 至 10 个关键点, 执行一次"KPSCALE"命 令生成的关键点如图 4-68 右面所示,其编号为 12 至 21。命令流如下:

/PREP7	!进入前处理
K, ,1, ,,	1 生成编号为1 的关键点
K,10,1,10,,	1 生成编号为10 的关键点
KFILL,1,10,8,,,1,	! 在关键点之间生成再生成 8 个关键点
KPSCALE, 1, 10, 1, 3. 6, 1, 1	,11,0,0 ! 对编号1至10个关键点进行缩放操作,新生成编号
	! 为 12 至 21 的关键点

对线、面或体的操作也有相类似的命令,其相关的操作路径和命令使用格式为: