

- (2) 绘制一个截面（该截面是开放的）与一条基准中心线，如图 3-20 所示。
- (3) 单击“确定”按钮 ，在【菜单管理器】中选取“可变”和“完成”选项。
- (4) 把槽的角度设为  $250^\circ$ ，创建环形槽特征，如图 3-21 所示。




图 3-20 绘制一个截面与一条基准中心线




图 3-21 创建环形槽特征

## 6. 耳特征

- (1) 单击 按钮，在【菜单管理器】中依次选取“可变”和“完成”选项，选取零件前方的侧面作为草绘平面，单击“确定”按钮；选取“顶部”选项，选取 TOP 基准平面作为参考平面。
- (2) 绘制一个截面（该截面是开放的），如图 3-22 所示。
- (3) 单击“确定”按钮 ，把“耳”的“厚度”设为 3mm，“半径”设为 10mm，“折弯角”设为  $60^\circ$ ，创建耳特征，如图 3-23 所示。




图 3-22 绘制一个截面




图 3-23 创建耳特征

## 7. 唇特征

- (1) 单击 按钮，在【菜单管理器】中选取“单一”选项，按住<Ctrl>键，选取圆柱底面的边线，如图 3-24 所示。
- (2) 在【菜单管理器】中单击“完成”按钮，选取圆柱的底面作为“要偏移的曲面”，把“偏移值”设为 1.5mm，把“从边到拔模面的距离”设为 1mm。
- (3) 选取圆柱的底面作为拔模参考平面，把拔模角度设为  $5^\circ$ 。
- (4) 单击“确定”按钮 ，创建唇特征，如图 3-25 所示。
- (5) 采用相同的方法，创建其余 3 个圆柱的唇特征。